GREEN AUCTION

EXCAVATOR

LotNo	2145005	LOCATION	HAKATA-A

MAKER	CATERPILLAR	YEAR	2013
MODEL	311DRR	HOUR	5966
S/N	AKW01578		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

ENGINE

MODEL	C4,2
S/N	JKH21037
COOLANT	OK
OIL	OK
START	NOT TESTED / 未確認
BLOW-BY	NOT TESTED / 未確認
NOISE	NOT TESTED / 未確認
EPA	NO / なし
NOTE	

UNDERCARRIAGE

SHOE ☑ W/PAD 500 mm	TYPE	STEEL
	OK	
PIN BUSH	OK	
CARRIER ROLLER	OK	
TRACK ROLLER	OK	
FRONT IDLER	OK	
SPROCKET	OK	
NOTE	DUE TO CORROSION MOTOR HOSE OIL LEAKING SEVERELY. / 走行モーターホースの腐食によりオイル漏れ大口	

FRONT ATTACHMENT

BOOM	TYPE	STD
	OK	
ARM	TYPE	STD
	OK	
PIPING	—	
BUCKET	TYPE	STD
	OK	
BLADE	–	
PINS	BOOM	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
NOTE		

CAB/CNP

CAB/CNP	OK
ROPS	NO / なし
SEAT	TORN / 破れ
CONTROL LEVER	OK
A/C OR HEATER	OK
COMPUTER	OK
MONITOR	OK
BATTERY	OK
NOTE	

CYLINDERS

BOOM	OK
SWING	–
ARM	OK
BUCKET	OK
BLADE	–
NOTE	

TURN TABLE	OK

CONTROL

HYDRAULIC PUMP	OK
TRAVEL	–
SWING	–
CONTROL	–
NOTE	

ATTACHMENT	—

REMARK

NEED WASHING. / 要洗車
*NEED REPAIR 要修理

ENGINE OPERATION TEST NOT PERFORMED DUE TO SEVERE OIL LEAKAGE. / オイル漏れ激しいため、エンジン稼働テスト未実施

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました