GREEN AUCTION

HAND GUIDE ROLLER

LotNo	6265008	LOCATION	HAKATA-A

MAKER	MIKASA	YEAR	—
MODEL	MRH-501DS	HOUR	DEFECT / 不良
S/N	A2300	MILE	—

☐ DOCUMENT/書類　☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

ENGINE

MODEL	E75-E3-NB
S/N	E75-6FE0015
COOLANT	OK
OIL	OK
START	OK
BLOW-BY	NO / なし
NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし
NOTE	

ELECTRICAL

LIGHTS	OK
MONITOR	OK
SWITCH	OK
BATTERY	OK
NOTE	

GENERATOR/WELDER

RATED POWER	—	KVA
RATED AMPERE	—	A
TERMINAL	—	
CIRCUIT BREAKER	—	
GENERATOR POWER	—	
NOTE		

COMPRESSOR

RATED PRESS	— Kgf/㎠ Mpa	RATED AIR	— ㎥/min
AIR VALVE	—		
SAFTY VALVE	—		
UNLOAD	—		
OIL	—		
NOTE			

BLANK

HYDRAULIC

PUMP	—
HOPPER CYLINDER	—
PIVOT CYLINDER	—
SCREED CYLINDER (UP DOWN)	—
SCREED CYLINDER (EXTENDABLE)	—
CONTROL VALVE	—
NOTE	

IRON	WIDTH	—	m
	—		
EXTENSION IRON	WIDTH	—	m
	—		
SCREW(SUB)	—		
NOTE			

FINISHER

CAB/CNP	—
SEAT	—
NOTE	

UNDERCARRIAGE

TIRE	SIZE	F —	R —
		—	
SHOE	WIDTH	— mm	
	—		
PIN BUSH	—		
CARRIER ROLLER	—		
TRACK ROLLER	—		
FRONT IDLER	—		
SPROCKETS	—		
NOTE			

REMARK

HOUR METER DEFECT. / アワーメター不良

OTHER ITEMS

—	—	—	—	NOTE
—	—	—	—	
—	—	—	—	

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました