GREEN AUCTION

MINI EXCAVATOR

LotNo	1265016	LOCATION	HAKATA-A

MAKER	KOMATSU	YEAR	2015
MODEL	PC40MR-3	HOUR	DEFECT / 不良
S/N	22917		

☐ DOCUMENT/書類　☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

ENGINE

MODEL	4D88E-6BPDA
S/N	34828
COOLANT	OK
OIL	OK
START	OK
BLOW-BY	NO / なし
NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし
NOTE	

UNDERCARRIAGE

SHOE ☑ W/PAD	TYPE	STEEL
350 mm	PAD PEELS OFF / パッド剥がれ	
PIN BUSH	OK	
CARRIER ROLLER	OK	
TRACK ROLLER	OK	
FRONT IDLER	OK	
SPROCKET	OK	
NOTE		

FRONT ATTACHMENT

BOOM	TYPE	STD
	OK	
ARM	TYPE	STD
	OK	
PIPING	—	
BUCKET	TYPE	STD
	OK	
BLADE	OK	
PINS	BOOM	OK
	ARM	LOOSE / ガタ (SLIGHTLY/小)
	BUCKET	LOOSE / ガタ (SLIGHTLY/小)
NOTE		

CAB/CNP

CAB/CNP	OK
ROPS	NO / なし
SEAT	TORN / 破れ
CONTROL LEVER	OK
A/C OR HEATER	–
COMPUTER	OK
MONITOR	HOUR METER DEFECT / アワーメーター不良
BATTERY	DEAD / あがり
NOTE	

CYLINDERS

BOOM	OK
SWING	OK
ARM	OK
BUCKET	OK
BLADE	OK
NOTE	

TURN TABLE	OK

CONTROL

HYDRAULIC PUMP	OK
TRAVEL	OK
SWING	OK
CONTROL	OK
NOTE	

ATTACHMENT	—

REMARK

NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP / 在来船輸出の場合は要洗車

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました