GREEN AUCTION

# HAND GUIDE ROLLER

| LotNo | 6146013 | LOCATION | YOKOHAMA-E |
|---|---|---|---|

| MAKER | MIKASA | YEAR | 2018 |
|---|---|---|---|
| MODEL | MRH-601DS | HOUR | 1172 |
| S/N | D3039 | MILE | — |

☐ DOCUMENT/書類　☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

## ENGINE

| | |
|---|---|
| MODEL | E75-6JA-NB3 |
| S/N | E75-6JA1198 |
| COOLANT | NEED REFILL. / 要補充 |
| OIL | OK |
| START | OK |
| BLOW-BY | NO / なし |
| NOISE | NO / なし |
| EPA | NO / なし |
| NOTE | |

## TRANSMISSION

| | |
|---|---|
| GEAR | OK |
| SHIFT | OK |
| OIL | OK |
| NOTE | |

## HYDRAULIC

| | |
|---|---|
| PUMP | OK |
| STEERING CYLINDER | – |
| DRUM DRIVE | OK |
| VIBRATION | OK |
| NOTE | |

## BRAKE

| | |
|---|---|
| FOOT | HAND BRAKE / ハンドブレーキ |
| PARKING | OK |
| NOTE | |

## CABIN/CANOPY

| | |
|---|---|
| CAB/CNP | – |
| ROPS | – |
| SEAT | – |
| CONTROL PANEL | – |
| BATTERY | OK |
| NOTE | |

## TIRES

| | |
|---|---|
| SIZE | — |
| CONDITION | – |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| CENTER PINS | – |
| MAIN FRAME | OK |
| DRUM (F) | OK |
| DRUM (R) | OK |
| OIL SPRAY | OK |
| WATER SPRAY | NOT TESTED / 未確認、MISSING STOPPER. / 栓欠品 |
| NOTE | |

BLANK

REMARK

WORKING TESTED. / 動作確認済み

SERIAL PLATE MISSING. / シリアルプレート欠損

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました